

**LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE** - Élève en classe de Terminale de Technicien en Chaudronnerie Industrielle

<b>Pointage matériel</b>	<b>Désignation</b>
<input type="checkbox"/>	2 Combinaisons 100% coton
<input type="checkbox"/>	1 caisse à outil
<input type="checkbox"/>	1 paire de chaussures de sécurité
<input type="checkbox"/>	1 Cadenas avec 2 clefs
<input type="checkbox"/>	1 paires de gants de soudure EN 407 comportement E niveau 4
<input type="checkbox"/>	Casque anti-bruit
<input type="checkbox"/>	Mètre à ruban 3M
<input type="checkbox"/>	Équerre à chapeau hauteur 150mm
<input type="checkbox"/>	Pointe à tracer de qualité
<input type="checkbox"/>	Réglet flexible 300x13x0.5mm
<input type="checkbox"/>	Pointeau ø8mm
<input type="checkbox"/>	Pince étau 7.73 x 2
<input type="checkbox"/>	Burin plat
<input type="checkbox"/>	Maillet en caoutchouc
<input type="checkbox"/>	1 paire de lunettes de protection
<input type="checkbox"/>	1 paires de gants de manutention EN 388 4343C
<input type="checkbox"/>	7 intercalaires minimum
<input type="checkbox"/>	Des copies simples
<input type="checkbox"/>	Des copies doubles
<input type="checkbox"/>	Des pochettes transparentes pour classeur
<input type="checkbox"/>	1 cahier de brouillon
<input type="checkbox"/>	1 agenda
<input type="checkbox"/>	1 trousse avec :
<input type="checkbox"/>	Des crayons billes (4 couleurs)
<input type="checkbox"/>	Des crayons à papier
<input type="checkbox"/>	Des crayons de couleur
<input type="checkbox"/>	1 gomme
<input type="checkbox"/>	1 taille crayon
<input type="checkbox"/>	De la colle
<input type="checkbox"/>	Un compas
<input type="checkbox"/>	Une équerre
<input type="checkbox"/>	Un rapporteur d'angle
<input type="checkbox"/>	Une règle
<input type="checkbox"/>	Une clef USB
<input type="checkbox"/>	Des surligneurs
<input type="checkbox"/>	De la colle
<input type="checkbox"/>	1 paire de ciseaux